



Sposób naprawy zniszczeń korozyjnych konstrukcji  
drewnianych więzara pełnego

SKALA 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA MODERNA				
inż. Tomasz Radawiec				
Nowe Giszewo 124, 12-100 Szczytno				
STADIUM	KONSTRUKCJA - NAPRAWA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH	tel. kom. +48 (0) 602 381 074		
OBIEKT	KOŚCIÓŁ	Nr ZLECENIA		1
ADRES	gm. ŚWIĘTAJNO, OBR. SPYCHOWO, DZ. NR 73/3	Nr RYS.		K1
BRANŻA / FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SKALA		1:50
BUDOWLANA PROJEKTANT	inż. TOMASZ RADAWIEC	UPR. BUD.	DATA	PODPIS
BUDOWLANA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. JERZY GUTOWSKI	WAM/0061 /PWOK/07	09.2022 r.	
		287/87/OL 153/78/OL	09.2022 r.	